



上優世環境科技有限公司

VICTORY Environmental Engineering Co., Ltd.

電話：04-25335784 (代表號) 傳真：04-25327575

工程編號	TA-01
啟用日期	1991
樓次	1.00

* 嚴格選擇工料，品質功能最優，責任品質配合微生物群細菌馴養施工法，誠信服務，維護高級環衛衛生 *

【污水/機電 保養維護單】

客戶：S1 智匯中心(大樓) 台照

保養日期：107年7月17日

工程名稱：污水(機械)設備保養維護檢查

第1頁共1頁

污水處理設備保養代操作服務、操作維護保養內容如下：

項目	操作保養內項目:	正常	異常	備註	
控制盤	①曝氣鼓風機啟動電源測試	✓		RST量測OK [A.B]	
	②調節鼓風機啟動電源測試	✓	<行執>	" " [C.D]	
	③調節泵啟動電源測試	✓		A.B x = 8TF 啟動OK	
	④污泥泵啟動電源測試	✓		Time TF 啟動OK	
	⑤迴流泵啟動電源測試	✓		同上	
	⑥放流泵啟動電源測試	✓		A.B x = 8TF 啟動OK	
	⑦(加藥機啟動電源測試)				
	⑧(過濾桶啟動電源測試)				
機械設備	曝氣鼓風機	①壓力錶試檢	✓	A.B組	÷ 0.34 kg/cm ² (Fl) OK
		②培林運轉檢查	✓	"	OK
		③馬達運轉檢查(電流: > 6, 7.20)	✓	"	→ HP 電流 OK
		④鼓風機油油量	✓	"	油錶 OK
		⑤鼓風機軸承油	✓	"	"
		⑥濾網、墊片	✓	"	油封正常
	調節鼓風機	①風量調整檢查	✓	C.D組	⇒ [備用組]
		②培林運轉檢查	✓	"	中待檢中
		③馬達運轉檢(電流: > 0.1 7.2)	✓	"	中
		④鼓風機泵浦運轉檢查(沉水式)	✓	"	中
		⑤濾網、墊片	✓	"	中
	加藥機	①藥劑滴定量			
		②加藥機管線(藥劑桶)是否阻塞			
		③(氣錠添加)	✓		1. 行
	槽體視查部份	①化糞槽(固液分離槽)	✓		備註
②(初)沈澱分離槽(截油槽)		✓		1. 義控系統作動OK	
③脫臭槽(消化槽)		✓		2. 鼓風機組(空)功能	
④(曝氣)調節槽		✓		測試OK 由氣檢查OK	
⑤接觸曝氣槽 or (流體化床分離槽)		✓			
⑥最終沈澱槽		✓			
⑦污泥(濃縮)貯槽		✓		3. 放流泵排水作動OK	
⑧消毒槽/放流槽		✓			
清運紀錄	*備註*			月抽取數量(噸/車)	
	①化糞槽(水肥抽取) <註: 依合約內容>			() 噸/ () 車	
	②濃縮污泥槽(污泥抽取) <註: 合約外, 另計>			() 噸/ () 車	
水錶	水錶記錄	李計管理中心度	✓	OK	
電錶	電錶記錄	度	✓	380V 電錶量測OK	



保養人員  管理委員會:

陳錦章

第一、二聯(白、藍): 工程資料組
第三聯(紅): 社區存查聯